

附件

聊城市高唐县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-22-135	4 月 19 日	聊城市	高唐县	/	高唐县广庆汽车整形烤漆店	山东省聊城市高唐县 S316(盛世路)	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：该企业无任何环保手续，有喷漆迹象和大量喷漆筒及带漆废报纸，喷漆房内有待喷漆车辆，没有任何污染治理设施，污染物直接排放到大气中，并且没有危废暂存间。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	5 月 30 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-22-136	4 月 20 日	聊城市	高唐县	/	高唐县森野精密机械有限公司	山东省聊城市高唐县 S316	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该公司存在问题：1. 粉尘捕集设施（集尘罩）不正常使用；2. 场内未采取喷淋降尘措施，尘土飞扬。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	5 月 30 日
SD-22-137	4 月 20 日	聊城市	高唐县	/	山东凯诺家居有限公司	山东省聊城市高唐县泉林东路	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该厂正在生产，存在问题：打磨工序未按环评安装袋式除尘器。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	5 月 30 日
SD-22-138	4 月 16 日	聊城市	高唐县	/	高唐县荣兴加油站	山东省聊城市高唐县 S322	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时，该加油站正在运行，存在问题：1. 西边 92 号加油机油枪胶套破损；2. 中间 95 号加油机未安装油气回收设施，加油枪无胶套。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	5 月 30 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-22-139	4 月 18 日	聊城市	高唐县	/	高唐县鑫 砾源建材 有限公司	山东省聊城市高唐县 G308(青石 线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业未生产，存在问题： 该企业物料堆场未完全覆盖，且高于料堆高于防尘网 2 米左右。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚或建设挡风抑尘网，并采取洒水、淋、苫盖等综合措施。对企事业单位违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	5 月 30 日