

附件

聊城经济技术开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-22-142	2019-04-28	聊城市	经济技术 开发区	/	中通汽车 工业集团 有限公司	山东省聊城 市东昌府区 中华路辅路	工业粉尘无 组织排放	现场检查时，该企业切割和部分焊接工 序正在生产，存在问题：没有配套烟气 捕集设施，且门、窗、天窗敞开，烟雾 弥漫四溢。	易产生扬尘物料采取密闭 储存或输送方式；块状物料 入棚入仓或建设挡风抑尘 网，并采取洒水、喷淋、苫 盖等综合措施。对企事业单 位存在违法行为的，依据 《大气污染防治法》第一百 一十七条，立案处罚。	5 月 30 日