

附件

## 聊城市阳谷县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-22-145	2019-04-26	聊城市	阳谷县	大布乡	S249 魏阳 线下穿京 九铁路立 交桥项目	山东省聊城 市阳谷县宁 仓村东与京 九铁路交汇 处	建筑工地未 落实“六个 百分百”要求	现场检查时，该处存在问题：1. 重污染天气橙色预警之下，仍在施工；2. 工作现场没有喷淋降尘；3. 没有洒水车洒水；4. 仅有一台雾炮，没有电源线；5. 现场裸露地面没有覆盖；6. 重载渣土车出场没有冲洗。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	5月30日
SD-22-146	4月18日	聊城市	阳谷县	侨润街道	阳谷红星 砭业有限 公司	山东省聊城 市阳谷县黄 河东路	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，该企业正常生产，存在问题：大量物料未入仓，苫盖不到位。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚或建设挡风抑尘网，并采取洒水、淋、苫盖等综合措施。对企事业单位违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百七十七条，立案处罚。	5月30日