附件

临汾市洪洞县督办问题清单

编号	检查时间	कें	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201901-182	5月12日	临汾市	洪洞县	堤村乡	洪洞县卫 程选煤有 限公司	临汾市洪洞 县 G108(京 昆线)	其他涉气环境问题	现场检查时,该单位未生产。存在问题: 洗车平台未开启,进出车辆未冲洗带泥 上路。	进一步调查核实,依法整改。	6月15日
SX-201901-183	5月12日	临汾市	洪洞县	辛村乡	洪洞县瑞 峰选煤有 限公司	临汾市洪洞 县	其他涉气环 境问题	现场检查时,该企业正在生产。存在问题:洗车平台未开启,进出车辆未冲洗 未苫盖。	进一步调查核实,依法整改。	6月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201901-184	5月12日	临汾市	洪洞县	堤村乡		县 X549(南		现场检查时,广瑞洗煤厂对面(路北) 存在大量物料露天堆放,无任何三防措 施,面积约两万平。	责令整改。	6月15日
SX-201901-185	5月12日	临汾市	洪洞县	堤村乡	洪洞县广瑞洗煤厂	且.	物料堆场未落实扬尘治 理措施	现场检查时,该单位正在生产。存在问题: 1.未建设洗车平台,进出车辆未冲洗; 2.未建设封闭的物料库,大面积物料露天堆放,未苫盖。	责令整改。	6月15日