## 附件

## 临汾侯马市督办问题清单

编号	检查时间	के	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201901-:	87 5 月 14 日	临汾市	侯马市	张村办事 处	山西德邦 橡胶制品 有限公司	临汾市侯马 市张村办褚 村东		现场检查时,该公司未生产。存在问题: 压延工序 VOCs 治理设施过滤棉、活性炭 网箱未及时更换,少安装一个活性炭网 箱。		6月15日
SX-201901-:	88 5 月 13 日	临汾市	侯马市	张村办事	山西建邦 集团铸造 有限公司	侯马市张村 办事处	其他涉气环境问题	现场检查时,该企业正在生产。存在问题: 1号炼铁炉除尘管道集气罩破损, 出铁口收集不彻底。	进一步调查核实,依法整 改。	6月15日