

附件

西咸新区沣西新城督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX1-03-106	6月14日	西咸 新区	沣西 新城	大王镇	陕西鑫恒 鑫再生资 源有限公 司	西安市户县 Y252(东灵 路)	未 安 装 治 污 设施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1.生产车间内切割、破碎工段未安装污染防治设施，也未落实VOCs整治要求；2.现场破碎工段产生大量扬尘，未采取防尘措施；3.厂区院内露天堆放大量原辅材料；4.现场未能提供任何环保手续。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	7月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX1-03-105	6月14日	西咸 新区	沣西 新城	大王镇	陕西金环 玻璃钢有 限公司	西安市户县 Y252(东灵 路)	治污设施不 正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：车间内正在实施打磨、喷漆作业，产生大量粉尘和刺鼻性气味，但废气收集处理设施未运行，电压指示灯处于未通电状态。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	7月15日
SX1-03-107	6月11日	西咸 新区	沣西 新城	大王镇	西安雁塔 大王水泥 有限公司 南侧垃圾 焚烧点	西安市户县 X215	焚烧垃圾或 树叶	现场检查时，发现西安雁塔大王水泥有限公司南侧空厂房内正在焚烧塑料制品，产生大量浓黑烟。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	7月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX1-03-103	6月17日	西咸 新区	沣西 新城	钓台街道	万科大都会云镜7期	咸阳市秦都区统一路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，发现该建筑工地车辆冲洗设施没有正常运行，大面积裸露黄土未及时覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	7月15日