

附件

济南市莱芜区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201906-002	2019-07-26	济南市	莱芜区	鹏泉街道	莱芜成威电子材料有限公司	济南市莱芜高新区鹏程工业园	未安装治污设施	现场检查时，该公司正在生产，现场只能提供 2003 年的登记表，存在问题：1. 该公司登记表描述为不产生废气，废水以及废渣，检查发现该公司有喷漆工序，喷漆工序未安装治污设备；2. 加热工序通过烟囱直排外环境；3. 检查时，该公司紧急停产。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/8/30
SD-201906-003	2019-07-21	济南市	莱芜区	鹏泉街道	莱芜市路烨无纺布有限公司	济南市莱芜高新区鑫程工业园	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，配套的布袋除尘设备未开启。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/8/30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201906-004	2019-07-30	济南市	莱芜区	张家洼街道	山东元成流体科技有限公司	济南市莱芜市莱城区鹿鸣路	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，正在进行焊接作业，没有安装焊烟净化器，焊烟无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/8/30