

附件

淄博市淄川区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201906-012	2019-07-21	淄博市	淄川区	将军路街道	淄博昊鑫包装制品有限公司	淄博市淄川区	未安装治污设施	现场检查时,企业未生产,存在问题水墨印刷工序产生有机废气,应安装废气污染防治设施而未安装。	按要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	2019/8/30
SD-201906-013	2019-07-21	淄博市	淄川区	/	淄博海之韵纸箱厂	淄博市淄川区	未安装治污设施	现场检查时,该企业正在生产。存在问题该企业印刷工序纸箱印刷采用水墨印刷的方式,会产生 VOC 气体,应该安装 VOC 废气处理设施而未安装。	按要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	2019/8/30