

附件

吕梁市交口县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201906-005	2019-07-27	吕梁市	交口县	水头镇	交口县升通鼎塑料编织袋有限公司	吕梁市交口县云梦街	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该公司正在生产，喷字工序使用油漆对编织袋喷涂名字，未配套建设 VOCs 废气及异味处理设施，现场检查时异味明显，油漆桶及喷漆设备随意堆放，未建设危险废物暂存间。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/8/30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201906-006	2019-07-25	吕梁市	交口县	桃红坡镇	交口县桃红坡镇盘盘峪村无名沥青拌和站	吕梁市交口县桃红坡镇	新发现清单外“散乱污”	现场检查时，该公司正在生产，有少量成品沥青产生，存在问题：1. 该公司工商营业执照未办理，环评手续未办理；2. 砂石料堆露天堆放，未覆盖，上料皮带未密闭，且未配套建设喷淋等除尘设施；3. 沥青加热炉废气直接排放，未配套建设活性炭吸附及除臭设施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	2019/8/30
SX-201906-007	2019-07-25	吕梁市	交口县	桃红坡镇	交口县绅士园食品有限公司	吕梁市交口县 S321	经营性炉灶	经查，该公司未生产，该公司于 2018 年停产，四组八台燃煤烘干炉未拆除，需要配套建设的脱硫，脱硝及除尘设施未建设，燃煤料堆未覆盖。	严格按照要求完成拆除或实行清洁能源改造任务。	2019/8/30