

附件

吕梁市柳林县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201906-010	2019-07-18	吕梁市	柳林县	庄下镇	柳林县乐味食品有限公司	吕梁市柳林县庄下镇	经营性炉灶	现场检查时，该企业未生产，该燃煤锅炉供水及供热管道未断开，烟囱未拆除，需要配套建设的脱硫，脱硝及除尘设施未建设。	严格按照要求完成拆除或实行清洁能源改造任务。	2019/8/30
SX-201906-011	2019-07-18	吕梁市	柳林县	柳林镇	柳林县感恩食品有限公司	吕梁市柳林县G20(青银高速)	经营性炉灶	现场检查时，该公司未生产，主要进行豆腐加工制作及销售，公司有一台0.05蒸吨燃煤锅炉未拆除供水及供气管道，未拆除烟道，且需要配套建设的脱硫，脱硝及除尘设施未建设。	严格按照要求完成拆除或实行清洁能源改造任务。	2019/8/30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201906-012	2019-07-18	吕梁市	柳林县	三交镇	柳林县怡达枣业专业合作社	吕梁市柳林县薛苇公路	经营性炉灶	现场检查时，该公司未生产，现场大门紧锁，该公司已将清洗分拣等设施拆除，但两座双门燃煤炉窑未拆除，且未配套建设脱硫，脱硝及除尘设施。	严格按照要求完成拆除或实行清洁能源改造任务。	2019/8/30
SX-201906-013	2019-07-18	吕梁市	柳林县	三交镇	柳林县晋柳红枣系列产品加工厂	吕梁市柳林县薛苇公路	经营性炉灶	现场检查时，该公司未生产，该公司六口燃煤炉窑未使用，但未按要求拆除，且需要配套建设的脱硫及脱硝，除尘设施未建设。	严格按照要求完成拆除或实行清洁能源改造任务。	2019/8/30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201906-014	2019-07-18	吕梁市	柳林县	三交镇	吕梁县达滋食品有限责任公司	吕梁市柳林县薛苇公路	经营性炉灶	现场检查时，该公司未生产，存在问题：1. 未办理环评报批手续；2. 现有八口燃煤烘干窑一座，未拆除；3. 现有一台 1.03 兆瓦热功率燃煤锅炉未使用，据介绍已经报当地环保部门列入拆除清单，供水及供气管道未断开，烟道未拆除；4. 该公司燃煤烘干窑及燃煤锅炉未配套建设脱硫，脱硝及除尘设施。	严格按照要求完成拆除或实行清洁能源改造任务。	2019/8/30
SX-201906-015	2019-07-18	吕梁市	柳林县	三交镇	柳林县华宇枣业有限责任公司	吕梁市柳林县薛苇公路	经营性炉灶	现场检查时，该公司未生产，主要生产设施为燃煤非标烘干锅炉 3 台，一台已经切断水电，但烟囱未切断，另外两台未切断供水及供气管道，烟道未拆除。三台燃煤锅炉需要配套建设的脱硫，脱硝及除尘设施未安装。锅炉未移位。	严格按照要求完成拆除或实行清洁能源改造任务。	2019/8/30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201906-016	2019-07-19	吕梁市	柳林县	三交镇	柳林县金元红枣加工厂	吕梁市柳林县薛苇公路	燃煤或燃气锅炉未完成改造	现场检查时，该公司未生产，该公司成立于 2007 年，存在问题：1. 投产至今未办理环评手续；2. 三台燃煤炉窑未拆除，未配套建设脱硫及脱硝，除尘设施。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/8/30
SX-201906-017	2019-07-18	吕梁市	柳林县	三交镇	柳林县三交六郎红枣加工厂	吕梁市柳林县薛苇公路	燃煤或燃气锅炉未完成改造	现场检查时，该公司未生产，主要生产设施为分拣机，清洗机，一吨燃煤蒸汽锅炉及七孔燃煤炉窑，另有一台燃煤烘干炉。燃煤锅炉、燃煤烘干炉及七孔燃煤炉窑需要配套建设的脱硫脱硝及除尘设施未配套建设。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/8/30