

附件

长治市襄垣县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201906-057	2019-07-28	长治市	襄垣县	古韩镇	长治市金阳房地产开发有限公司御景华府项目建筑工地	长治市襄垣县大郝沟村	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，存在问题：1. 未安装进出口车辆冲洗设施；2. 大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/8/30
SX-201906-058	2019-07-28	长治市	襄垣县	西营镇	襄垣县西营镇城底村建筑工地	长治市襄垣县西营镇城底村	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在作业，存在问题：1. 大量物料露天堆放，未覆盖；2. 未设置车辆冲洗平台；3. 主要进出道路未硬化。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/8/30
SX-201906-059	2019-07-27	长治市	襄垣县	古韩镇	河南省中北建设有限公司	长治市襄垣县新建西街辅路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，门前洗车装置未开启。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/8/30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201906-060	2019-07-26	长治市	襄垣县	王桥镇	襄垣县王桥镇五阳至黎城县上遥镇道路扩建工程	长治市襄垣县五西线	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工程正在施工，施工时未采取湿法作业，扬尘较大。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/8/30
SX-201906-061	2019-07-28	长治市	襄垣县	下良镇	渣土运输车（晋D45009，冀DPN135）	长治市襄垣县X654(王襄线)	渣土车覆盖不完全	现场检查时，渣土运输车（晋D45009，冀DPN135）在长治市襄垣县X654(王襄线)上行驶，运输渣土未覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	2019/8/30