

附件

## 长治市长子县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201906-062	2019-07-24	长治市	长子县	宋村乡	潞光发电有限公司发电厂项目施工工地	长治市长子县张下线	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查，该工地正在施工，存在问题：1. 物料露天堆放，未覆盖；2. 路面积尘较多，车辆经过时扬尘较大。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/8/30
SX-201906-063	2019-07-26	长治市	长子县	/	长子口号佳路通商贸有限公司	长治市长子县 S326	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查，发现该企业物料堆场有大面积物料露天堆放，未采取防尘网苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/8/30
SX-201906-064	2019-07-26	长治市	长子县	岚水乡	渣土运输车晋 A73028 和晋 D31587 渣土车	长治市长子县 S228 (岚虹路)	渣土车覆盖不完全	现场检查时，发现车牌号为晋 A73028 和晋 D31587 两辆渣土车运输渣土过程中未苫盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	2019/8/30