

附件

咸阳市淳化县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-2019006-006	2019-07-27	咸阳市	淳化县	润镇	陕西省大自然家具有限公司淳化分公司	咸阳市淳化县温氏路	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 自动喷漆车间尾气不能做到有效收集，存在无组织排放；2. 底漆尾气处理设施排气筒监测口设置不规范。	进一步调查核实，依法整改。	2019/8/30