

附件

## 石家庄市裕华区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201907-007	2019-08-01	石家庄市	裕华区	建通街道	石家庄棉七纺织股份有限公司工地	石家庄市裕华区石栾路38号	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该工地正在施工,存在问题:1.施工工地进出口地面未硬化;2.施工工地进出口无车辆冲洗装置。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	2019/9/15
HB-201907-008	2019-08-11	石家庄市	裕华区	方村镇	裕华区卓涂喷绘设备厂	石家庄市裕华区方村文强路65号	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该企业正在生产,工人正在进行焊接作业,焊烟收集装置在一旁闲置,工人未使用焊烟收集处理设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019/9/15