

附件

德州市陵城区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201907-016	2019-08-11	德州市	陵城区	安德街道	德州市鑫能钢结构有限公司	德州市陵 县腾达路	治污设施不 正常运行	现场检查时，该企业正在生产，焊接切割等工序未运行环保设施。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/9/15
SD-201907-017	2019-08-11	德州市	陵城区	安德街道	德州市中昊控股集团有限公司	德州市陵 县 G104(南 环路)	其他涉气环 境问题	现场检查时，该企业正在生产，焊接工序未使用烟尘净化设备，烟尘无组织排放严重。	进一步调查核实，依法整改。	2019/9/15