

附件

## 晋城市沁水县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201909-022	2019-09-07	晋城市	沁水县	龙港镇	沁水县迎昇新型建材有限公司	晋城市沁水县	治污设施不正常运行	经现场检查，该企业未生产，存在问题：1.检查中发现布袋除尘器除灰口无粉尘收集迹象且已生锈；2.脱硫塔运行不规范，脱硫塔的循环沉淀池有大量渗漏，加碱台帐记录不规范。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019-10-25