

附件

焦作孟州市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201910-079	2019-09-18	焦作市	孟州市	会昌街道	孟州市金堤塑业有限公司	焦作市孟州市会昌街道	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 拉丝机工序产生有机废气，采用活性炭+UV 光氧催化处理后经 15 米高空排放。实际生产过程中，活性炭吸附装置正常使用，UV 光氧催化处理设备未开启；2. 生产车间未密闭生产，部分窗户敞开，产生废气经排气扇直排。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019-10-30