

附件

滨州市无棣县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201910-035	2019-09-23	滨州市	无棣县	海丰街道	山东滨州 鲁丰不锈 钢制品有 限公司	滨州市无 棣县西城 工业园荣 昌路 20 号	治污设施不 正常运行	现场检查时，企业正在生产，存在问题：1. 废气治理设施不规范，运行管理不到位，不锈钢熔化及浇注废气、焙烧废气一并处理，配套风机仅 5.5KW，集气量偏小，洗涤塔直径及喷淋段长度过小，喷淋循环水槽无固定补水管道，水槽内水量明显不足且有较多浮渣，喷淋水未定期更换排放，集烟管道密封不严；2. 酸洗工段配套的废水处理设施极其简陋，反应沉淀槽显示长期未运行，酸洗废水收集箱与反应沉淀池未见管道相连，反应沉淀池出水无管道，排水去向不明。酸洗废水涉及 pH、总铁、石油类、SS 以及第一类重金属镍、铬等，废水处理工艺简陋，不能满足达标排放需要；3. 固废管理不规范，含油的金属碎渣露天堆放，渗油随意流淌。车间外一集水口有油状废液倾倒，去向不明；废油桶露天堆放；厂区外河道边有疑似废水处理污泥倾倒；4. 验收监测报告仅有噪声监测数据，缺少废气、废水和固体废物排放及处理处置内容。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019-10-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201910-036	2019-09-13	滨州市	无棣县	海丰街道	山东久久 电器有限公司	滨州市无 棣县电子 大街与棣 州三路交 叉口	治污设施不 正常运行	现场检查时，企业正在生产，存在问题：车间异味较严重，废气收集及治理设施运行不正常。	依法立案查 处，保持治污 设施正常使 用。	2019-10-30