

附件

滨州市阳信县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201910-037	2019-09-18	滨州市	阳信县	/	阳信正方 新型建材 有限公司	滨州市阳 信县水落 坡吴坊村	其他涉气环 境问题	现场检查时，该企业正在生产，存在的问题：1. 两套除尘设施为多管式除尘器，未按环评要求安装相对应的除尘设施，2. 烟气在线未联网。	进一步调查核实，依法整改。	2019-10-30