

附件

临汾市洪洞县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201913-050	2019-10-23	临汾市	洪洞县	龙马乡	洪洞恒富煤焦集运站铁路专用线工程	临汾市洪洞县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该项目正在施工，存在问题：1. 工地未围挡；2. 施工道路未硬化；3. 物料堆场未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/12/15