

附件

邯郸市大名县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201914-118	2019-11-09	邯郸市	大名县	万堤镇	大名县金域蓝湾易地扶贫搬迁安置项目A区	河北省邯郸市大名县S215、万堤镇前屯村	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该小区主体建筑基本完成，正在进行小区内地下管道敷设、道路硬化、电缆铺设等施工作业，施工机械包括挖掘机（10余台）、铲车、渣土运输车、混凝土搅拌车等。存在问题： 1. 施工场地内大量裸土、砂石未覆盖（裸土、砂石等均不是待施工作业状态），未覆盖面积达总施工面积90%以上； 2. 场地内有大量扬尘，无硬化道路，整个施工项目场地均有积尘，部分区域积尘有数公分厚； 3. 现场无洗车台； 4. 现场未见湿法作业，未采取喷淋、道路洒水等降尘措施。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	2019-12-30