

附件

西咸新区秦汉新城督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201914-063	2019-11-07	西咸新 区	秦汉 新城	正阳街道	秦汉新城 234 县道 韩双路马 术中心项 目部	秦汉新城 234 县道韩 双路北	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，发现有一处占地约 1000 亩的马术中心施工项目，场区有多处大面积的渣土露天堆放，未采取任何围挡、苫盖、密闭等防尘抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-12-30