

附件

## 西安市高陵区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201914-001	2019-11-08	西安市	高陵区	泾河工业 园区	陕西顺鹏 实业有限 公司	西安市高 陵县泾华 路	其他涉气环 境问题	现场检查时,该企业正常生产,未能提 供该公司燃油锅炉监测报告,台账中未 对活性炭及UV灯管保养情况进行记 录。	进一步调查核实,依法整 改。	2019-12-30