

附件

铜川市耀州区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201914-016	2019-11-18	铜川市	耀州区	孙塬镇	陕西太兴 新能源建 材有限公 司铜川分 公司	铜川市耀 州区大唐 五路	超标排污或 未执行超低 排放标准	现场检查时，该企业正在试生产，查看2号脱硫塔出口检测报告，二氧化硫检测数据超出了环评报告规定的标准限值，且经现场网格化移动设备检测二氧化硫数据显示也超标。	进一步调查核实，对符合处罚条件的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条查处超标排污行为，拒不改正的，实施按日连续计罚；对不能立案处罚的，开展监督性监测。	2019-12-30
SAX-201914-017	2019-11-07	铜川市	耀州区	董家河镇	铜川轩宇 桐环建材 有限公司 东墙外无 名堆场	铜川市耀 州区董家 河镇王家 砭村	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，发现铜川轩宇桐环建材有限公司东墙外无名堆场物料露天堆放，未有效苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-12-30