

附件

宝鸡市金台区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201914-018	2019-11-19	宝鸡市	金台区	/	宝鸡大剧院项目工地	宝鸡市金台区金台大道银城以南	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在作业，进行地面以上钢结构工程，大部分地面混凝土浇筑已完成，混凝土搅拌车出场有冲洗台，对冲洗台处录像进行了抽查，抽查时间为11月4日2:00-10:00、11月12日23:00-13日23:00，发现出场车辆没有通过冲洗台，也没有手动冲洗。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	2019-12-30