

附件

唐山市路北区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201914-048	2019-11-15	唐山市	路北区	/	唐山安信 混凝土有 限公司	唐 山 市 路 北 区 环 城 路辅路	未 安 装 治 污 设施	现场检查时，该企业正在生产，混凝土 搅拌工序产生粉尘，未按照环评要求安 装脉冲式袋式除尘器。	按要求安装治污设施，并 确保正常使用。存在违法 生产行为的，依法立案处 罚。	2019-12-30