

附件

唐山市汉沽管理区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201914-053	2019-11-08	唐山市	汉沽管 理区	/	唐山峰泉 建筑材料 有限公司	汉 沽 管 理 区 临 津 产 业园	治污设施不 正常运行	现场检查时，该公司两条隧道窑正在生 产，存在问题：1. 配料工段输送带未全 封闭；2. 生产原料露天堆放；3. 脱硫液 现场检测 pH 值为 4；4. 已办理了环评批 复，未办理竣工验收，未安装在线监测。	依法立案查处，保持治污 设施正常使用。	2019-12-30