

附件

长治市沁县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201914-072	2019-11-18	长治市	沁县	定昌镇	沁县供电公司综合楼项目	长治市沁县人民路184号	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该项目正在施工，未安装车辆冲洗装置。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	2019-12-30