附件

太原市娄烦县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201914-013	2019-11-17	太原市	娄烦县		娄烦县裕 隆矿业有 限公司	太原市娄 烦县		现场检查时,该企业正在生产,粉尘收 集设备不完善,矿石筛分工序未密闭, 存在较重的粉尘无组织排放问题。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019-12-30