

附件

太原市小店区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201914-036	2019-11-18	太原市	小店区	刘家堡乡	太原市小店区鑫信玻璃加工厂	太原市小店区刘家堡乡西里解村北大街1号-1	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,该企业未生产,存在问题: 1. 按照环评要求挤胶工序应安装集气罩,而企业只有部分安装集气罩; 2. 铝条涂胶工序没有安装集气罩。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	2019-12-30
SX-201914-037	2019-11-06	太原市	小店区	小店街办	山西千禧混凝土有限公司	东桥村	未按排污许可证要求排污	现场检查时,该企业未生产,存在问题: 1. 根据企业 2019 年 1 月份自行监测报告显示,企业有 10 个排放口颗粒物浓度超过排污许可证允许排放限值(排放浓度约为 15mg/m ³ ,排放限制为 10mg/m ³); 2. 厂区扬尘问题严重。	进一步调查核实,责令严格按照排污许可证要求整改。存在环境违法行为的,立案处罚。	2019-12-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201914-038	2019-11-15	太原市	小店区	刘家堡乡	太原市顺鑫嘉华建材有限公司	刘家堡乡东里解村东 0022 号	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时,发现企业在 10 月 30 日至 11 月 8 日橙色预警期间未落实应急减排停产要求,存在设备运行行为。	责令整改,依法查处,强化管理,落实重污染天气期间管控要求。	2019-12-30
SX-201914-039	2019-11-10	太原市	小店区	北格镇	太原凯基混凝土有限公司	侯家寨村	未严格落实企业应急预案中的减排措施	该企业属于重点工程保障企业,在重污染应急期间可为重点工程供应混凝土。现场检查时,发现企业存在重污染应急期间为非重点工程供应混凝土行为。	责令整改,依法查处,强化管理,落实重污染天气期间管控要求。	2019-12-30
SX-201914-040	2019-11-08	太原市	小店区	小店街办	山西江华波钢化玻璃有限公司	孙家寨村北	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时,该企业正在生产,未落实重污染天气橙色应急响应停止施胶工序措施。	责令整改,依法查处,强化管理,落实重污染天气期间管控要求。	2019-12-30
SX-201914-041	2019-11-07	太原市	小店区	黄陵街	山西中旺伟业建材科技有限公司	马练营村北	未严格落实企业应急预案中的减排措施	该企业属于重点工程保障企业,在重污染应急期间可为重点工程供应混凝土。现场检查时,发现企业存在重污染应急期间为非重点工程供应混凝土行为。	责令整改,依法查处,强化管理,落实重污染天气期间管控要求。	2019-12-30
SX-201914-042	2019-11-06	太原市	小店区	北格镇	山西利鑫泰混凝土有限公司	东蒲村	未严格落实企业应急预案中的减排措施	该企业属于重点工程保障企业,在重污染应急期间可为重点工程供应混凝土。现场检查时,发现企业存在重污染应急期间为非重点工程供应混凝土行为。	责令整改,依法查处,强化管理,落实重污染天气期间管控要求。	2019-12-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201914-043	2019-11-18	太原市	小店区	刘家堡乡	小牛线兄弟饭店往西 200 米左右物料堆场	太原市小店区 X245(小牛线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，发现大量物料露天堆放，未采取防尘降尘措施，存在较大的扬尘问题。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-12-30