

附件

吕梁汾阳市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201914-128	2019-11-18	吕梁市	汾阳市	三泉镇	汾阳市水泥有限公司	吕梁市汾阳市韩石线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该企业间歇性停产,存在问题,物料堆场未覆盖,场内扬尘较大。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019-12-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201914-129	2019-11-18	吕梁市	汾阳市	西河乡	汾阳市创研水泥制品厂	吕梁市汾阳市G307(歧银线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，发现该企业物料露天堆放，未进行苫盖处理。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-12-30