

附件

## 吕梁孝义市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201914-130	2019-11-06	吕梁市	孝义市	胜溪湖街道	孝义市田园化工有限公司	吕梁市孝义市迎宾路	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业正在生产，存在问题，燃煤锅炉配套有4台冷渣机正在使用，其中1号冷渣机封闭不严，有明火外窜，2号冷渣机接口不严，煤灰无组织排放严重。	进一步调查核实，依法整改。	2019-12-30
SX-201914-131	2019-11-17	吕梁市	孝义市	崇文街道	孝义市庞大鸿源汽车销售服务有限公司	吕梁市孝义市振兴街	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 漆房排气筒无规范标识，排气筒高度不符合要求；2. 无独立危废间、无标识、无防渗措施，部分润滑油桶露天存放。	进一步调查核实，依法整改。	2019-12-30