

附件

晋中市榆次区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201914-098	2019-11-17	晋中市	榆次区	/	苏家庄住宅工地	晋中市榆次区X331道路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，存在问题：1. 未采取湿法作业；2. 进出口未配套车辆清洗装置；3. 主要进出口道路未硬化；4. 部分区域无围挡；5. 部分物料未采取防尘网苫盖。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	2019-12-30
SX-201914-099	2019-11-07	晋中市	榆次区	/	晋中职业技术学院施工工地	晋中市榆次区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在作业，存在问题：1. 开挖、装卸未采取湿法作业；2. 主要进出口道路未硬化。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	2019-12-30