

附件

晋城市城区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201914-073	2019-11-16	晋城市	城区	/	中原街燃气复位工程	晋城市中原西街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，但不能提供市政府相关部门允许施工的文件，场地未进行苫盖，未落实湿法作业。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	2019-12-30
SX-201914-074	2019-11-16	晋城市	城区	北石店镇	岚郡银河20#楼工地	晋城市城区畅安路辅路	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，正处于重污染天气橙色预警期间，该工地部分生产，存在问题：1. 部分土石方未进行全面苫盖；2. 有一辆国三柴油重型罐式货车正在为该工地运送干砂浆，车牌号为晋 E70625。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2019-12-30
SX-201914-075	2019-11-15	晋城市	城区	南街街道	福泽鑫二期（福泽鑫房地产开发有限公司）	晋城市城区南街街道	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，未按照重污染天气应急响应要求停止土石方作业。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2019-12-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201914-076	2019-11-15	晋城市	城区	钟家庄街道	晋城市宝泽医院施工现场	晋城市城区新市东街685号	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，未按照重污染天气橙色预警期间停止进行掺拌石灰混凝土的管控要求，现场扬尘严重。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2019-12-30
SX-201914-078	2019-11-15	晋城市	城区	西街街道	西大街拆迁工地（焦作青峰建设有限公司）	晋城市城区北大街21号	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，正处于重污染天气响应期间，该工地挖掘机正在进行回填作业。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2019-12-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201914-079	2019-11-15	晋城市	城区	东街街道	晋城市东西大街改造工程（排污河交汇处）	晋城市城区东大街158号	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该工地正在施工，进行土石方开挖、转运回填，多处土方裸露未进行苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-12-30
SX-201914-080	2019-11-07	晋城市	城区	北石店镇	畅安路北延道路工程	晋城市城区S227	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该工地正在施工，存在问题：1. 未执行重污染天气应急管控措施；2. 近两公里道路绿化带施工现场未使用防尘网遮盖，现场有工人正在施工，临近主干道处有大量尘土；3. 沿公路两侧有大面积土方堆场，约3亩，未遮盖，无围墙遮挡，现场有挖掘机等机械设备正在作业，未进行湿法作业。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-12-30