

附件

晋城市泽州县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201914-090	2019-11-11	晋城市	泽州县	巴公镇	山西天泽煤化工集团股份有限公司化工厂	泽州县工业园区	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 部分需要综合治理的煤气发生炉无组织排放严重；2. 煤气发生炉存在直排行为。	进一步调查核实，依法整改。	2019-12-30
SX-201914-091	2019-11-09	晋城市	泽州县	/	晋城福盛钢铁有限公司东厂区	晋城市城区泽州南路888号	其他涉气环境问题	现场检查时，该厂正在生产，存在问题，部分转炉煤气违规直排。	进一步调查核实，依法整改。	2019-12-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201914-092	2019-11-08	晋城市	泽州县	巴公镇	山西兰花煤化工有限公司	晋城市城区泽州路676	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业正在生产，存在问题，多处点位无组织排放有毒有害气体。	进一步调查核实，依法整改。	2019-12-30
SX-201914-093	2019-11-09	晋城市	泽州县	巴公镇	晋城福盛钢铁有限公司	晋城市泽州县巴公镇工业园区	企业未按要求落实运输车辆管控措施	现场检查时，在重污染天气橙色预警期间，发现有8辆国四及以下重型载货汽车拉运物料，其车牌号分别为：豫U66500、豫U28887、豫HL3500、豫HH3067、豫HM3809、豫HN6627、皖K9H001、晋E76979。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2019-12-30
SX-201914-094	2019-11-15	晋城市	泽州县	/	晋城市泽州县南洋广场施工现场	晋城市泽州县太岳街	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，发现该工地在橙色预警期间，仍在进行土方施工作业。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2019-12-30