

附件

### 焦作市山阳区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201915-236	2019-12-02	焦作市	山阳区	文苑街道	焦作市大沙河生态治理工程PPP项目	焦作市山阳区普济路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，一辆挖掘机和一辆铲车正在作业，存在问题： 1. 雾炮未使用，未采用湿法作业；2. 工地大面积裸土、露天堆放物料，未苫盖，扬尘污染严重。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	2020/2/3