

附件

洛阳市孟津县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201915-247	2019-11-30	洛阳市	孟津县	/	中建二局第四建筑工程有限公司	河南省洛阳市孟津县	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，该项目正在生产作业，存在问题：1. 正在进行混凝土浇筑作业，违反洛阳市重污染天气管控要求；2. 对根基裸露黄土苫盖率未达百分之九十以上；3. 外购混凝土运输车进出现场未冲洗；4. 未正常使用喷淋系统。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/2/3