

附件

郑州新郑市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201915-066	2019-11-22	郑州市	新郑市	梨河镇	新郑市梨河镇颍河路、兴和街道路工程工地	河南省郑州市新郑市中华南路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，发现该工地内黄土大面积裸露，未覆盖。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	2020/2/3