

附件

滨州市博兴县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201915-077	2019-11-23	滨州市	博兴县	湖滨镇	山东同润建设工程有限公司	滨州市博兴县 S233	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该建筑施工工地正在作业，存在问题：1.场地内露天堆放砂石未苫盖，也未采取其他有效扬尘防控措施；2.干燥地面积尘严重，未采取湿法降尘措施。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	2020/2/3
SD-201915-078	2019-11-23	滨州市	博兴县	湖滨镇	山东永丰新型材料科技有限公司	滨州市博兴县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1.车间临时下料口的粉质物料露天堆放未苫盖，也未采取其他扬尘控制措施；2.原料车间大门破损未密闭，工业粉尘无组织排放，厂区地面积尘较多。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/2/3

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201915-079	2019-11-24	滨州市	博兴县	/	山东京博石油化工有限公司	滨州市博兴县	其他涉气环境问题	现场检查时,该企业80万吨/年焦化项目在正常生产,存在问题:1.产品石油焦露天堆放(环评报告2007年编制,未涉及石油焦棚化、仓化)未入棚入仓储存;2.油漆桶未及时入库。	进一步调查核实,依法整改。	2020/2/3
SD-201915-080	2019-12-01	滨州市	博兴县	陈户镇	博兴明鑫新型建材有限公司	滨州市博兴县 S228	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:原料堆场未按要求在四周设置抑尘网,未落实扬尘治理措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2020/2/3

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201915-081	2019-11-27	滨州市	博兴县	曹王镇	山东永正新材料有限公司	滨州市博兴县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:厂区北侧有部分物料未苫盖到位,也未采取扬尘防控措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2020/2/3
SD-201915-082	2019-11-22	滨州市	博兴县	/	山东嘉农生物工程有限公司	滨州市博兴县兴业五路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该企业未生产,存在问题:物料露天堆放未苫盖,也未采取其他扬尘防控措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2020/2/3