

附件

滨州市惠民县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201915-083	2019-12-02	滨州市	惠民县	清河镇	山东惠民昊星新型建材有限公司	滨州市惠民县文化路	其他涉气环境问题	现场检查时,该企业未生产,存在问题: 1. 厂区北侧新建一条石子破碎、砂浆混凝土、磨黄沙项目生产线,2019年4月进行环评,至今尚未验收,存在生产痕迹,属未验先投建设项目;2. 生产区域泥质地面未硬化,存在扬尘污染。	进一步调查核实,依法整改。	2020/2/3
SD-201915-084	2019-11-27	滨州市	惠民县	淄角镇	山东惠民贵和新型建材厂	滨州市惠民县淄角镇魏北武村	其他涉气环境问题	现场检查时,该企业正在生产,存在问题: 1. 脱硫塔存在废气跑冒逸散现象; 2. 所有车间均密闭不严;3. 物料传送带密闭不严。	进一步调查核实,依法整改。	2020/2/3

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201915-085	2019-11-27	滨州市	惠民县	淄角镇	山东惠民明森木业有限责任公司	滨州市惠民县 S239	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业未生产，但有生产迹象，年产 1 万套木制家具，主要污染物为切割、打磨、砂光等工序产生的颗粒物以及喷漆工序产生的 VOCs，颗粒物经布袋除尘器处理，VOCs 经光催化氧化设备净化处理，存在问题：切割、打磨、砂光等工序的部分工位未配套粉尘集中收集处理设施。	进一步调查核实，依法整改。	2020/2/3
SD-201915-086	2019-11-22	滨州市	惠民县	何坊街道办事处	山东蔚蓝生物科技有限公司	山东省滨州市惠民县 S239(大济路)	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业二期年产 10000 吨微生物菌肥生产线锅炉与喷雾干燥塔正在运行，存在问题：未能提供该条生产线的验收报告，属于建设项目竣工环境保护设施未验先投。	进一步调查核实，依法整改。	2020/2/3