

附件

滨州市无棣县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201915-093	2019-11-20	滨州市	无棣县	小泊头镇	无棣利通网具有限公司	滨州市无棣县 S320(新海路)	治污设施不正常运行	现场检查时,该企业正在生产,产品为渔网、渔网线,两台拉丝设备有一台正在运行,拉丝产生的有机废气经过光催化氧化处理后,通过 15 米排气筒排放。存在问题:废气处理的光催化氧化装置有部分灯管损坏,致使该设施不能发挥正常治理功效,对照企业生产设备运行记录和光催化氧化处理装置运行记录,该企业近 1 个月内未进行检修维护。	依法立案查处,保持治污设施正常使用。	2020/2/3
SD-201915-094	2019-11-25	滨州市	无棣县	车王镇	滨州隆棣塑料网具制品有限公司	滨州市无棣县	治污设施不正常运行	现场检查时,该企业正在生产,热熔产生有机废气,通过 UV 光催化氧化处理后排放,存在问题:废气处理设备指示灯异常,打开箱体检查,20 根灯管有 14 根以上处于熄灭状态,治污设施的处理能力严重下降,无法有效处理生产过程中产生的废气。	依法立案查处,保持治污设施正常使用。	2020/2/3

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201915-095	2019-11-20	滨州市	无棣县	小泊头镇	无棣县荣旺网具有限公司	滨州市无棣县山海路	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，熔融环节产生 VOCs，存在问题：光催化氧化处理设施内的灯管有 3 根损坏，无法有效处理生产过程中产生的废气，检修维护台账有缺失。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。。	2020/2/3
SD-201915-096	2019-12-01	滨州市	无棣县	马山子镇	中交 4 局埋占公路砼拌和站	滨州市无棣县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该公路砼拌和站正在施工作业，存在问题：1. 混凝土生产加工过程中产生的工业粉尘无组织排放，未采取任何扬尘防控措施，混凝土生产加工区域地面及设施设备表面积尘严重；2. 进出车辆清洗装置损坏后闲置未使用。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/2/3
SD-201915-097	2019-11-24	滨州市	无棣县	信阳镇	无棣县振凯塑业有限公司	滨州市无棣县信河路	排污口不规范	现场检查时，该企业正在生产，利用塑料色母颗粒原材料生产塑料地钉，注塑过程中产生有机废气，通过 UV 光氧设备处理排放。存在问题：排气筒废气排放标识和采样平台设置不规范。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	2020/2/3

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201915-098	2019-11-29	滨州市	无棣县	/	山东地神农牧科技有限公司	滨州市无棣县	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业正在生产，此前因废气、废水存在问题已被责令停产整治，存在问题：企业只提供了复工申请和整改说明，未能提供整改方案、监测报告、停产期间用电量说明等资料，也未提供生态环境主管部门同意复产的文件，擅自恢复生产。	进一步调查核实，依法整改。	2020/2/3
SD-201915-099	2019-12-01	滨州市	无棣县	柳堡镇	宏达物流院内无名煤场	滨州市无棣县 S311	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，位于北海水务有限公司南侧 S311 道路旁的宏达物流院内有一个无名煤场，现场处于未生产作业状态，存在问题：煤堆未苫盖，料场四周无围挡，也未采取其他扬尘防控措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/2/3