

附件

济南市历城区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201915-003	2019-11-23	济南市	历城区	董家镇	济南宏筑新型建材有限公司	山东省济南市历城区董家镇温家村村南	未安装治污设施	现场检查时,该企业未生产。存在问题:1. 破碎工序未按要求安装集尘罩和除尘器; 2. 物料传送带未密闭。	按要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	2020/2/3
SD-201915-004	2019-11-24	济南市	历城区	/	济南市历城区鹏程机械厂	山东省济南市历城区唐王镇周家村委会北 200 米	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时发现,该企业液压泵配件机正在生产。存在问题:1. 未落实重污染天气应急预案停产的要求,生产线上有新铸件; 2. 铸造项目无环评审批验收手续。	责令整改,依法查处,强化管理,落实重污染天气期间管控要求。	2020/2/3