

附件

聊城市高唐县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201915-048	2019-12-01	聊城市	高唐县	/	山东泉林集团有限公司	山东省聊城市高唐县光明东路15号	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 麦草切草上料区域未封闭，现场作业时，粉尘较大；2. 蒸煮车间洗草池密闭效果不佳，车间恶臭气味较重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/2/3

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201915-049	2019-12-01	聊城市	高唐县	/	高唐县新华木业有限公司	山东省聊城市高唐县光明路中段	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 切片车间未完全封闭，粉尘无组织排放；2. 分选车间未安装除尘设施；3. 压板车间密封不严，地面积尘较厚。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/2/3
SD-201915-050	2019-12-01	聊城市	高唐县	姜店乡	高唐鑫冠铝业有限公司	山东省聊城市高唐县姜店乡天西村	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. VOCs 光氧催化设备后端未安装活性炭过滤装置；2. 电泳池未安装废气收集处理设施。	进一步调查核实，依法整改。	2020/2/3