

附件

晋城市泽州县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201915-118	2019-11-24	晋城市	泽州县	金村镇	太焦高铁 TJZQ-10 项目部	山西省晋 城市泽州 县金村镇	建筑工地未 落实“六个百 分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，存在 问题：1. 挖掘机作业过程中未采取湿 法作业；2. 破碎上料口正在上料，封 闭彩钢破损；3. 运输车辆未覆盖。	进一步调查核实，依据 《中华人民共和国大气 污染防治法》第一百一 十五条处罚，严格落实“六 个百分百”要求，加强工 地扬尘控制。	2020/2/3
SX-201915-119	2019-11-23	晋城市	泽州县	金村镇	太焦铁路 晋城东站 施工工地	山西省晋 城市泽州 县金村镇 水东村附 近	建筑工地未 落实“六个百 分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，未采 取湿法作业，现场扬尘明显。	进一步调查核实，依据 《中华人民共和国大气 污染防治法》第一百一 十五条处罚，严格落实“六 个百分百”要求，加强工 地扬尘控制。	2020/2/3

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201915-120	2019-11-23	晋城市	泽州县	/	南牛线西侧焚烧秸秆点	山西省晋城市泽州县南牛线	秸秆焚烧	现场检查时，在南牛线西侧 100 米处发现焚烧秸秆现象，现场浓烟明显。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2020/2/3
SX-201915-121	2019-11-23	晋城市	泽州县	巴公镇	泽州县安晟通石灰岩矿有限公司	山西省晋城市泽州县巴公镇桥岭村	企业未按要求落实运输车辆管控措施	现场检查时，该企业未生产，经调阅企业车辆运输记录及监控，发现该企业在重污染天气期间存在使用国四及以下车辆进行运输的行为，未按要求落实重污染天气期间运输车辆管控措施。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/2/3
SX-201915-122	2019-11-27	晋城市	泽州县	/	开发区龙凤苑小区对面施工工地	山西省晋城市城区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在作业，存在问题：1. 未采取湿法作业，现场扬尘明显；2. 部分物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	2020/2/3
SX-201915-123	2019-11-27	晋城市	泽州县	/	晋城市铁路煤炭销售有限公司申匠集运站	山西省晋城市泽州县	企业未按要求落实运输车辆管控措施	现场检查时，该企业未正在生产，经调阅企业车辆运输记录及监控，发现该企业在重污染天气期间存在使用国四及以下重型载货车辆进行运输的行为，未按要求落实运输车辆管控措施。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/2/3