

附件

晋中市寿阳县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201915-137	2019-11-21	晋中市	寿阳县	朝阳镇	滨河国际酒店项目建筑工地	山西省晋中市寿阳县南外环路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，现场扬尘污染严重，工地内大面积土堆露天堆放，未遮盖，未落实建筑工地“六个百分百”要求。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	2020/2/3