

附件

晋中市昔阳县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201915-139	2019-12-01	晋中市	昔阳县	大寨镇	昔阳县恒雁众通物流汽配园	山西省晋中市昔阳县G207(锡海线)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该工地未落实建筑工地“六个百分百”要求，土堆、砂堆露天堆放，道路积尘较厚，扬尘问题严重。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	2020/2/3

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201915-140	2019-11-24	晋中市	昔阳县	乐平镇	昔阳县乐平镇安平电厂东北侧荒地	山西省晋中市昔阳县乐平镇安平电厂北侧荒地	焚烧垃圾或树叶	现场检查时发现，在乐平镇安平电厂东北侧荒地存在露天焚烧树叶垃圾的问题，过火面积约 50-60 平方米。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2020/2/3
SX-201915-141	2019-12-01	晋中市	昔阳县	乐平镇	昔阳县潞洁洗煤厂	山西省晋中市昔阳县乐平镇	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该企业有大量煤炭露天堆放，未采取任何遮盖等防尘措施，存在扬尘问题。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/2/3