

附件

晋中市左权县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201915-143	2019-11-25	晋中市	左权县	辽阳镇	左权县万昌钙业有限责任公司	山西省晋中市左权县辽阳镇蛤蟆滩村	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业未生产，存在问题：1. 现场传输带未完全密闭；2. 石料破碎区未密闭，物料露天堆放，地面未硬化，扬尘较大；3. 重污染黄色预警时，该企业仍有车辆运输等记录。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/2/3

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201915-144	2019-11-23	晋中市	左权县	/	左权县隆鑫路桥有限责任公司	山西省晋中市左权县北大街西端七里店村东岸	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现，该企业正在生产，施工现场降尘措施不到位，存在较大的扬尘问题。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/2/3
SX-201915-145	2019-11-25	晋中市	左权县	辽阳镇	左权县利源石料有限责任公司	山西省晋中市左权县辽阳镇王家庄村西寺沟	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业未生产，存在问题：1. 成品和物料未封闭储存；2. 进出料口无粉尘收集处理设施。	进一步调查核实，依法整改。	2020/2/3