

附件

临汾市汾西县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201915-159	2019-11-24	临汾市	汾西县	永安镇	山西省汾 西县尧舜 旭热力有 限责任公 司	山西省临 汾市汾西 县汾许线	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时发现，企业废渣和粉煤灰露天堆放，未采取防尘降尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/2/3