

附件

## 吕梁市石楼县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201915-167	2019-11-23	吕梁市	石楼县	灵泉镇	石楼县灵泉镇王村委安置工地	山西省吕梁市石楼县灵泉镇后王村S248道路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，未采取湿法作业。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	2020/2/3