

附件

运城市万荣县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201915-152	2019-12-01	运城市	万荣县	/	山西宏图建设集团天永学府城工程项目	山西省运城市万荣县荣河南路荣城帝景小区对面	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该工地正在施工，存在问题：1. 车辆进出口未配套车辆冲洗设施；2. 主要进出口道路仅少部分硬化；3. 渣土露天堆放（约90%未进行遮盖）。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	2020/2/3